

SIAEP du Val d'Aron – Alimentation en eau potable – Réhabilitation du réservoir de Charrin

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Bonjour,

Aucune analyse plomb n'est fournie, cependant les canalisations et les vannes sont soit en fonte, soit en acier.

Les isolants sont en bandes plâtrées et ne contiennent pas d'amiante. Un diagnostic sera fourni ultérieurement.

Cordialement.

Le Président,

Hervé GARÇON

