



**PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Commission de Sécurité
de l'Arrondissement d'AUTUN**

Autun, le

31 JAN 2025

Isabelle DEVARAINE

03.85.21.83.23

isabelle.devaraine@saone-et-loire.gouv.fr

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA CSA AUTUN

COMMUNE : BLANZY

ETABLISSEMENT : FOYER SYMPHONIE

TYPE : J

CATEGORIE : 4ème catégorie

AFFAIRE : Périodique -

P.J. : Copie du rapport d'examen ou de visite

La Commission de Sécurité de l'Arrondissement d'Autun réunie en séance le 31 janvier 2025,
a procédé à l'examen de l'affaire susvisée et a émis un avis :

Favorable

Le Sous-Préfet, Président

Pour le préfet, si par délégation,
La secrétaire générale

Catherine BIZOUARD



**PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le 31/01/2025

RAPPORT DE VISITE PÉRIODIQUE

17 décembre 2024

FOYER SYMPHONIE

Affaire suivie par le Lieutenant Judicaël MOUGIN

Références Prévarisc

Identifiant unique de l'établissement : E04000080000

Identifiant unique du dossier : 60224

Exploitant

Prénom, Nom : M. Corinne MARFIL

Numéro de téléphone portable : 06 30 48 27 13

Coordonnées de l'établissement

Libellé : 1 R FRANCIS POULENC 71450 BLANZY

Tél. : 03 85 68 15 15

Dernière visite périodique

Date : 20 septembre 2021 Avis : Favorable

Classement

Activité principale :	Etablissements d'hébergement pour adultes handicapés
Type principal :	J
Catégorie :	4ème
Effectif public :	138
Effectif personnel :	11
Effectif total :	149



Textes de référence

- Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) : Livre 1er / Titre II / Chapitre III
- Arrêté du 25 juin 1980, modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.)
- Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002) modifié, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (Type J)
- Arrêté préfectoral du 01 mars 2017 portant règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) pour le département de Saône et Loire

Descriptif de l'établissement

Niveaux	Locaux	Compléments
R+1	12 chambres 1 salle de réunion 1 bureau 1 local ménage 1 ascenseur 3 escaliers encloisonnés 1 salle de réunion personnel	LRM
RDC	1 foyer 1 office 1 buanderie locaux de rangement 11 studios 1 partie administrative 1 ascenseur 3 escaliers encloisonnés	PU < 20 Kw LRM LRM
RDJ	Chaufferie 2 Locaux de stockages 2 Garages 1 local stockage d'environ 10m3 de granule 1 local CTA	LRI LRM LRM LRM LRM

Renseignements complémentaires

L'établissement est isolé des tiers par une distance à l'aire libre > à 8 mètres

L'établissement dispose :

- d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A associé à un équipement d'alarme de type 1, avec DAI généralisée
- d'une installation de chauffage de type granulés à bois de 67 kW avec un remplissage par l'extérieur,
- de désenfumage des circulations mécaniques complété par un désenfumage naturel sur un dégagement,
- de deux zones J 10 au R+1 avec 1 ascenseur entre les deux zones
- d'un défibrillateur.

Niveau	Exploitation Zone ou local considéré	Surface	Type d'activité	Base de calcul de l'effectif du public	Effectifs		
					PU.	PERS.	TOT.
R+1	Chambres	-	J	Déclaratif	23	3	26
				Visiteurs (1/3)	8	-	8
RDC	Studios	-	J	Déclaratif	11	3	14
				Visiteurs (1/3)	4	-	4
	Cafétéria	107 m ²	N	1 pers. / m ²	107	-	107
TOTAL					138	11	149

Niveau	Zone ou local	Effectifs		Calcul des dégagements			
		Niveau	Cumulé	RÉGLEMENTAIRES		EXISTANTS	
				Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage	Nombre de sorties	Nombre d'unités de passage
R+1	Niveau	34	34	1 IS	1 UP	3 IS	4 UP
RDC	ETS	125	159	2 IS	3 UP	4 IS	5 UP

En application de l'article GN 8 de l'arrêté du 24 septembre 2009 prenant en compte les principes fondamentaux de conception et l'exploitation d'un établissement recevant du public, ces bâtiments se doivent d'intégrer les difficultés rencontrées lors de l'évacuation des personnes présentant un handicap.

	Prévu	Non Prévu	Sans objet	Mesures prévues
Espace d'attente Sécurisé			x	RDC de plain-pied - évacuation directe sur l'extérieur + transfert horizontal en J10
Cheminement praticable	x			
Alarme perceptible aux différents handicaps		x		
Procédures et consignes	x			

Dérogations accordées

Le règlement de sécurité du 25 juin 1980, modifié dans son article AM 5 §1 impose que les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1. Or l'exploitant de cet établissement, désire créer une œuvre artistique au plafond sur du médium qui ne restituera pas l'exigence précitée (M 2), il est proposé de prendre la mesure compensatoire suivante en application des articles R123.13 du CCH et GN 4 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié:

- 1 - Création d'une sortie de secours supplémentaire de 1 unité de passage.
- 2 - Ce dégagement sera balisé réglementairement.

Liste des documents étudiés / résultats des essais / examen des procès-verbaux antérieurs / levées de prescriptions

- Registre de sécurité Présenté et à jour du 17/12/2024
- Électricité : VT (relevé) annuel des installations électriques (EL19) Alpes contrôles du 15/10/2024
- Éclairage de sécurité : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (EC15) Mr JAULT (TC Foyer symphonie) du 16/12/2024
- Désenfumage naturel : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (DF10) SIMIE du 27/06/2024
- Désenfumage mécanique : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (DF10) Alpes contrôles du 22/11/2024
- Désenfumage mécanique : RVRE triennal du désenfumage mécanique associé à un SSI A ou B (DF10) Alpes contrôles du 13/06/2022
- Traitement air/ VMC : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (CH58) BADET du 19/11/2024
- Chauffage : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (CH58) KWB du 23/05/2024
- Ramonage : Attestation de ramonage ou visite des conduits (CH57) KWB du 23/05/2024
- Ascenseurs / Monte-charges : Contrat d'entretien et VT (relevé) annuel par un technicien compétent (AS8-9) OTIS du 08/11/2024
- Extincteurs : VT (relevé) annuel (MS 73) SIMIE du 27/06/2024
- SSI A ou B : Contrat d'entretien (MS58) CHUBB du
- SSI A ou B : VT (relevé) annuel par un technicien compétent (MS73) CHUBB du 14/10/2024
- SSI A ou B : RVRE triennal OA (MS73) Alpes contrôles du 13/06/2022
- Formation des personnels désignés à l'utilisation des moyens de secours et l'évacuation (MS48) Groupes Forces du 30/05/2024

Descriptif de la visite

La visite a pour objet le contrôle de l'établissement tel que prévu par l'article R 143-41 du CCH.

Au cours de la visite, la commission a abordé les points suivants :

Historique

Ce bâtiment est des années 2012 (ouverture octobre 2012)

Visite de contrôle périodique : avis Favorable de la commission de sécurité en date du 20 septembre 2021.

Autorisation de travaux n° portant sur : avis favorable de la commission de sécurité en date du

Prescriptions antérieures – Visite périodiques du 20 septembre 2021

- 1• Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification des installations de désenfumage et en attester auprès de la Commission de Sécurité - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - DF 09*

Maintenue

- 2• Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification du système de sécurité incendie et en attester auprès de la Commission de Sécurité - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - MS 73*

Maintenue

- 3• Procéder au réglage du ferme-porte de l'escalier encloué du rez-de-chaussée afin que la porte se ferme entièrement - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - CO 53*

Maintenue

- 4• Fermer l'ouverture située au premier niveau et donnant accès au rez-de-chaussée par une paroi coupe-feu de degré une heure - *Type J : arrêté du 19 novembre 2001 - J 10*

Maintenue

Travaux envisagés

Néant

Le groupe de visite s'est attaché à contrôler le registre de sécurité, à procéder aux essais des installations suivantes :

- PEI à mois de 50 m
- Arrêt d'urgence électrique
- Éclairage de sécurité
- Déclencheur manuel
- Sensibilisation DAI
- Vacuité des issues de secours
- Alarme : audible durant 5 min dans l'ensemble des locaux,
- Alerte

Les principaux manquements aux règles de sécurité relevés lors de la visite sont les suivants :

- Rupture de l'isolement au feu et fumées de la zone J10 du R+1,
- Observations mentionnées dans le rapport de VT désenfumage et SSI ne sont pas levées.

Prescriptions et recommandations

Rappels réglementaires :

1. Afficher de façon apparente près de l'entrée principale un « AVIS » relatif au contrôle de la sécurité (CERFA 20 3230). - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - GE 05*

Prescriptions liées à l'exploitation :

1. Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification des installations de désenfumage et en attester auprès de la Commission de Sécurité - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - DF 09*
2. Lever les observations mentionnées dans le rapport de vérification du système de sécurité incendie et en attester auprès de la Commission de Sécurité - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - MS 73*
3. Procéder au réglage du ferme-porte de l'escalier encloué du rez-de-chaussée afin que la porte se ferme entièrement - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - CO 53*
4. Fermer l'ouverture située au premier niveau et donnant accès au rez-de-chaussée par une paroi coupe-feu de degré une heure - *Type J : arrêté du 19 novembre 2001 - J 10*
5. Assurer l'isolement des locaux de Réserves, dépôts, garages et locaux techniques situés au sous-sol par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, équipés de bloc porte coupe-feu ½ heure muni de ferme porte. - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - CO 28*
6. §3 - Isoler le local de service électrique au RDC par des parois verticales et plancher coupe-feu de degré 1h et portes coupe-feu de degré 1/2h avec ferme-porte. - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - EL 05*
7. Afficher les plans de zonage bâtementaire au local SSI en respect de la norme NFS 61-932. - *Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) : Livre 1er / Titre II / Chapitre III - R 143 13*
8. §3 Compléter le signal sonore par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible aux différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - MS 64*

Recommandations liées à l'amélioration du niveau de sécurité :

9. Démanteler l'installation ne servant plus des panneaux solaires installée en toiture - *Code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) : Livre 1er / Titre II / Chapitre III - R 143 13*
10. Limiter le cumul des installations de cuisson et de remise en température à une puissance inférieure à 20 Kw. - *Règlement de sécurité: arrêté du 25 Juin 1980 - GC 01*

Rappel

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur et des Ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'Administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (R 143-34).


Avis de la commission

La commission émet un **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation.

Au regard de l'avis émis et tel que prévu par l'article GE 4 du règlement de sécurité, la prochaine visite périodique devrait être effectuée en **décembre 2027**.

Le Président,

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,


Catherine BIZOUARD