

AGENCE DIJON
dijon@desautel.fr
Tél : 03.80.74.92.40

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES (SUITE)

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
9000099	DENATURATION POUDRE - LE KG -	18.00
9000099A	DENATURATION DOSE ADDITIF	1.00

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DESIGNATION (famille)	QTE
BAES	19
EXTINCTEUR PORTATIF	36

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 008 - REFECTOIRE SALLE DE RESTAURATION	AUTO
2020100AD RD	BAES ÉVAC LED AVEC DRAPEAU ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 007 - CUISINE VESTIAIRE HOMME	AUTO
2020100AD RD	BAES ÉVAC LED AVEC DRAPEAU ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 001 - CUISINE PORTE SECOURS	AUTO
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 004 - CUISINE SORTIE SECOURS VESTIAIRES	AUTO
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 010 - REFECTOIRE ENTRÉE PRINCIPALE	AUTO
2020100AD RD	BAES ÉVAC LED AVEC DRAPEAU ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 006 - CUISINE VESTIAIRE FEMMES	AUTO
2020100AD RD	BAES ÉVAC LED AVEC DRAPEAU ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 002 - CUISINE PLONGE	AUTO
2020100AD RD	BAES ÉVAC LED AVEC DRAPEAU ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 003 - CUISINE	AUTO
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 009 - REFECTOIRE SALLE DE RESTAURATION	AUTO
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 005 - LOCAL POUBELLE CUISINE	AUTO

AGENCE DIJON
dijon@desautel.fr
Tél : 03.80.74.92.10

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ (SUITE)

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - AEES 011 - REFECTOIRE COULOIR VERS BUREAU CHEF	AUTO
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP1ABC - 65-EUROFEU V09 - VEHICULE (FV 631 XT)	HTOL
2020100AD R	BAES EVAC LED MURAL ÉTAT CONNECTÉ - CONSO 0,5W	ESBAEVC - LEGRAND 17 - HANGAR LAVEUSES (BAES + 3 METRES)	INAHS
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V10 - VEHICULE (FE-019-FB)	MQT
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V08 - VEHICULE (TRAFFIC MENAGE CK 225 RL)	MQT
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - AUTRE V03 - VEHICULE (FQ755QJ)	MQT
0121075A	EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R-	P6ABC - 15-DESAUTEL V06 - VEHICULE (REMORQUE 2)	MQT
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V11 - TRACTEUR ISEKY (4917 YS 71) PRETTY	P10A
0131034A	EXTINCT. E6A15FF ZERO FLUOR - SANS PFAS	E6A - 15-DESAUTEL 006 - BUREAUX ACCUEIL ADMINISTRATION	P10A
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V05 - VEHICULE (GOUPIL EE 002 XQ)	P10A
0121079A	EXTINCT.POUDRE ABC P9P EN -R-	P9ABC - 15-DESAUTEL 014 - STOCK HUILE VERS ATELIER	P10A
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V01 - VEHICULE (BJ 164 VP)	P10A
0121075A	EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R-	P6ABC - 15-DESAUTEL 011 - LOCAL CHAUFFERIE EXTERIEUR	P10A
0131034A	EXTINCT. E6A15FF ZERO FLUOR - SANS PFAS	E6A - 15-DESAUTEL 005 - REFECTOIRE SALLE DE RESTAURATION	P10A
0121075A	EXTINCT.POUDRE ABC P6P EN -R-	P6ABC - 15-DESAUTEL V07 - VEHICULE (REMORQUE 1)	P10A

AGENCE DIJON
dijon@desautel.fr
Tél : 03.80.74.92.40

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ (SUITE)

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
0131042A	EXTINCT. E9A1FF ZERO FLUOR - SANS PFAS	E9A - 15-DESAUTEL 38 - IS ATELIER MONTAGE DÉSINSECTISATEURS	P10A
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP2ABC - 15-DESAUTEL V04 - VEHICULE (KANGOO FS 760 ZP)	P5A
0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	PP1ABC - 15-DESAUTEL V12 - TRACTEUR JOHN DEERE PRETTY	P5A

(*) Codes pannes



AUTO : Autonomie inférieure à 1h00	HTOL : Hors tolérance	INAHS : Bloc inaccessible et HS (vérif au sol)
MQT : Manquant	P10A : + de 10 ans	P5A : + de 5 ans

DEVIS COMPLÉMENTAIRE

QTE	ARTICLE	DESIGNATION	COMMENTAIRE
1.00	0121102A	EXTINCT.POUDRE ABC PP2P EN	VEHICULE EM773DZ EN COMPLÉMENT

COMMENTAIRE :

DEPOSE RRPOSE EXTINCTEUR 11,10, 22, 37
--

Technicien		Client	
Nom :	ARNAUD LEGER	Nom :	RUSO CEDRIC
			

AGENCE DIJON
dijon@desautel.fr
Tél : 03.80.74.92.40

CODE CLIENT :	7100799 - 001	CONTRAT :	52469/1
FACTURATION :	ESPACES, 8 AVENUE PASTEUR, BP70019, 71700 TOURNUS	RISQUE :	ESAT DE TOURNUS, LE CLOS MOURON, ZONE INDUSTRIELLE NORD, 71700 TOURNUS
CODE IMPLANT :		TEL :	0385322515
REF. CLIENT :		EMAIL :	cedric.russo@espaces71.fr
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	

TECHNICIEN(S) :	45971	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :	16-06-2025			Devis à établir après maintenance préventive :	Oui

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	8.00
8030020	VERIF. EXT. PORT. POUDRE	8.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	8.00
8030050	VERIF. EXT. PORT. PRESS. PERM.	7.00
8030280	MAINTENANCE BAES -3M	17.00
8030287	MAINTENANCE TELECOMMANDE	2.00
9000016A	COMPL. QUINQ. VERIF. EXT. PORT	4.00

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	8.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	31.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	16.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	16.00
0312254	OPERCULE EXTINCTEUR PORTATIF (EAU ET POUDRE)	16.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	6.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	16.00
0312410	JOINT FIBRE DIAM. 13.5X19X2 (CO2)	2.00
0322009	CHARGE MAINTENANCE 9KG ABC	2.00
0324209	CHARGE MAINTENANCE 9L ADDITIF	2.00
1913120	PLAQUE EXTINCTEUR FEUX ELECT -GRIS- 150X200	1.00
7040037V	ETIQUETTE MAINTENANCE QUINQUENNALE/EXT	4.00
7040088V	ETIQUETTE VERIFICATION BAES MILLESIME	18.00
8100582	FRAIS DEPLACEMENT JOURNALIER VERIF	1.00
9000045	REPOSE/DEPOSE EXTINCT.	4.00
9000051	POSE SIGNALISATION	1.00